



SIA "Vides audits" laboratorija
Dzērbenes iela 27, Rīga, LV-1006
tālr.: 67556152, fakss: 67545146
www.videsaudits.lv
info@videsaudits.lv



-T- 261

21.09.2018

TESTĒŠANAS PĀRSKATS Nr. 4043-17.09-18

1. Informācija par pasūtītāju

Pasūtītājs: Ikšķiles māja, Ikšķiles novada pašvaldības SIA

Adrese: Dainu iela 1a, Ikšķile, Ikšķiles nov., Latvija, LV-5052

Tālrunis: 65030316, 27333124

Fakss: 65030216

2. Informācija par paraugiem:

Objekts: Ceplīši

Paraugu ņēma: SIA "Vides Audits"

Paraugu ņemšanas datums: 17.09.2018, plkst. 17.20

Paraugu ņemšanas metode: LVS EN ISO 19458:2006

3. Paraugu apraksts

N.p.k.	Ņemšanas vieta	Parauga veids	Trauka veids	Daudzums
1	Priežu 4-2, no krāna virtuvē	dzeramais ūdens	sterils maisiņš	0.4L
2	Ūdenstornis (aiz filtra)	dzeramais ūdens	sterils maisiņš	0.4L

Paraugu pieņemšanas datums: 17.09.2018

Testēšanas rezultāti

Testēšanas izpildes sākuma/beigu datums: 17.09.2018/21.09.2018

Nosakāmais rādītājs	Mērv.	Rezultāts	Rezultāta ~ nenoteiktība	Testēšanas metodes Nr.
1. paraugs - Priežu 4-2, no krāna virtuvē				
Mikroorganismu skaits 22oC	KVV/mL	270	-	LVS EN ISO 6222:1999
2. paraugs - Ūdenstornis (aiz filtra)				
Mikroorganismu skaits 22oC	KVV/mL	390	-	LVS EN ISO 6222:1999

~ uzdotā nenoteiktība ir paplašinātā nenoteiktība, kas aprēķināta, izmantojot A tipa (statistisko) pieeju un pārklāšanās koeficientu 2, kurš nodrošina 95% ticamības līmeni.

Rezultāti, kas mazāki par metodes noteikšanas robežu (MDL), uzdoti ar zīmi "<".

Skaitlis, kas atrodas aiz zīmes "<", ir vienāds ar MDL.

Laboratorijas vadītājas vietniece: Natalija Gorbunova

Bez SIA "Vides audits" laboratorijas rakstiskas atļaujas testēšanas pārskata reproducēšana nepilnā apjomā ir aizliegta!

Rezultāti ir sagatavoti elektroniski un ir derīgi bez paraksta.

Testēšanas pārskats Nr. 4043-17.09-18